(16)

Radny Gminy Przelewice
Waldemar Wiśniewski
Jesionowo 100A
74-210 Przelewice
tel. 504 558 180
e-mail: radny.wisniewski@przelewice.pl

Jesionowo 24.08.2026.

Urząd Gminy Przelewice
WPŁYNĘŁO
2026 -08- 24
Skierowano do ...

p. A. WOLNIAKOWSKA +
+ BIURO RADY
+ p. L. JONCZAK
+ p. WÓJTKI

Wójt Gminy Przelewice
Pan Mieczysław Mularczyk

INTERPELACJA

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na zakręcie drogi gminnej nr 634005Z w Rutnicy

Zwracam się z interpelacją dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na zakręcie drogi gminnej nr **634005Z**, na odcinku Jesionowo–Rutnica, przy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr **132/2, obręb Jesionowo**.

Droga nr 634005Z jest drogą gminną pozostającą w zarządzie Gminy Przelewice. Działka nr 132/2 bezpośrednio przylega do drogi po wewnętrznej stronie zakrętu. Występujące w tym miejscu wzniesienie pobocza oraz przyległego gruntu znacznie ogranicza widoczność kierowcom nadjeżdżającym z przeciwnych kierunków. Zagrożenie występuje przez cały rok, a nie tylko w okresie zimowym. Już samo ukształtowanie terenu oraz podwyższone pobocze zasłaniają dalszą część zakrętu. W sezonie wegetacyjnym problem dodatkowo pogłębiają wysokie rośliny uprawne rosnące na przyległej działce. W zależności od rodzaju uprawy i jej wysokości pole widzenia kierowców może zostać ograniczone jeszcze bardziej. Droga w tym miejscu jest wąska, dlatego kierowcy powinni mieć możliwość odpowiednio wczesnego zauważenia pojazdu nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku. Szczególne zagrożenie występuje podczas mijania się samochodów osobowych z maszynami rolniczymi, pojazdami ciężarowymi, autobusami oraz pojazdami służb ratunkowych. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna zimą. Na zakręcie tworzą się duże hałdy nawianego i odgarniętego śniegu oraz lodu. Zalegają one przez długi czas, ograniczając szerokość jezdni i widoczność. Topniejący i ponownie zamarzający śnieg powoduje również utrzymywanie się śliskiej nawierzchni. W takich warunkach bezpieczne wyminięcie się dwóch pojazdów jest znacznie utrudnione, a miejscami może być niemożliwe.

W związku z powyższym zwracam się o:

1. przeprowadzenie pilnej wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Gminy Przelewice, osoby odpowiedzialnej za zarządzanie drogą oraz właściciela działki nr 132/2;
2. ustalenie aktualnego właściciela działki nr 132/2 na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz podjęcie z nim rozmów dotyczących poprawy widoczności na zakręcie;

3. wykonanie oceny technicznej widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem szerokości jezdni, ukształtowania terenu, wysokości pobocza oraz roślin uprawianych na przyległej działce;
4. sprawdzenie możliwości obniżenia i odpowiedniego wyprofilowania wzniesienia pobocza oraz przyległego terenu na działce nr 132/2, w porozumieniu z jej właścicielem i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. ustalenie, czy w obrębie zakrętu możliwe jest zapewnienie wolnego od wysokiej roślinności pola widoczności, w szczególności poprzez uzgodnienie z właścicielem działki odpowiedniego sposobu użytkowania gruntu bezpośrednio przylegającego do drogi;
6. rozważenie możliwości pozyskania przez gminę, wykupu, zamiany albo innego prawnego zagospodarowania niezbędnej części gruntu, jeżeli będzie to konieczne do trwałego zapewnienia odpowiedniej widoczności;
7. sprawdzenie możliwości poszerzenia jezdni, uporządkowania i utwardzenia pobocza albo wykonania bezpiecznego miejsca umożliwiającego mijanie się pojazdów;
8. ocenę sposobu odprowadzania wody z jezdni i pobocza, aby ograniczyć powstawanie oblodzenia;
9. przedstawienie informacji o wyniku przeprowadzonych oględzin, przyjętym sposobie rozwiązania problemu oraz przewidywanym terminie wykonania prac.


Podkreślam, że opisany problem dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa mieszkańców, kierowców oraz pozostałych użytkowników drogi. Ograniczona widoczność wynikająca ze wzniesienia pobocza i przyległego gruntu, okresowo zwiększana przez wysokie rośliny uprawne, a zimą dodatkowo przez zalegający śnieg i lód, stwarza realne ryzyko kolizji lub wypadku.

Proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi wraz ze wskazaniem planowanych działań i terminów ich realizacji.


Z poważaniem

Załączniki

Dokumentacja fotograficzna






Rutnica
Jesionowo
142
196
132/2
199
200/4
200/5
200/3
200/1
201
203
131/8
131/4
132/5
132/3
132/4
188
202
176
E: 15° 8' 20.73"
Y: 241302.88


podwyższenie terenu utrudniające widoczność
° 8' 9.76"

ZCPWZ (Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego) - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 500



Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa.

Wydrukowano w serwisie zcpwz.e-mapa.net dnia 2026-08-24 11 :7